





Butoir d'arrêt central,à sceller
Matériaux: acier galvanisé

Middle gate stop, sealing type
Matériel: galvanized steel

 **MANTION**
FERRURES DE PORTES COULISSANTES
MANUTENTION PAR MONORAIL
7,rue Gay Lussac
25000 BESANCON

Référence
Item Nr: **2090S**

Rail associé
Combined track: